

PROCES-VERBAL DE CONSTAT

KIBUNGO



1508

I. Etat des véhicules

<u>Détails à relever</u>	<u>1er véhicule</u>	<u>2d véhicule</u>
	<i>tamponnant</i>	<i>tamponné</i>
1) Type, marque, année, force HP, tonnage	19 CR	19 CR
2) Plaque d'immatriculation	RU 3798	A 78057 (ambulance)
3) Longueur et largeur hors-tout	5m - 2,30m	5m - 2,40m
4) Propriétaire	Gasana	S.T.A.
5) Conducteur	Ngesiraguma	Yaramba
6) Kilométrage au compteur	(hors usage)	44.577
7) Position du levier de vitesse	?	?
8) Etat des freins (à différentes vitesses)	hors usage	bons
9) Etat mécanique général	très mauvais	bon
10) Etat des pneus	" "	" "
11) Chargement (passagers, marchandises)	6 passagers	rien
12) Points de choc	<i>Cor. choc</i> vit A 78057	carrosserie
13) Vitesses acquise au moment du choc	10 km	10 km
14) Permis de conduire	rien	1278 / B
15) Etat du conducteur au moment de l'accident (au point de vue ivresse)	normal	normal

II. Dégâts aux véhicules

Description des dégâts visibles (Pour les indigènes, vous pouvez requérir expert pour le devis de réparations.) *enfouissement dans carrosserie*

III. Description de la Route *du A 78057, côté droite*

Largeur, bandes de roulement avec situation précise sur le terrain, revêtement de la route, nature du sol (sec, glissant, boueux etc....); bandes herbeuses utilisées ou non (indiquer), carrossables ou non (indiquer); inclinaison etc.... etc.....

Route : bonne, plat, sec, (voir ~~les~~ croquis également!)

Kibungo le *19/3/58*
L'Officier de police judiciaire