

N° 2474 /A.I.



Objet:

Approvisionnement en eau.-

Réponse au n°2614/A.I.
du 10-9-1951

Monsieur le Résident,

Suite à votre lettre rappelée en marge, j'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-dessous les renseignements demandés.

Le rapport établi par la Regideso n'est pas complètement conforme aux réalités.

Pour le MVEJURU voici les divergences:

sous-chefferie:	:Nombre de sources captées:	:chiffres:Regideso	:réalités:	:Nombre d'abreuvoirs:chiffres:Regideso	:réalités:	:Nombre de sources dont l'exécution est défectueuse: passe en dessous des tuyaux	: Observations
Kibilizi	: 17	: 18	: 1	: I	: 7	: Certains travaux captage seraient à refaire - exécution défectueuse	
Nyaruhengeli	: 26	: 26	: 1	: I	: 6	:	
Kigembe	: 20	: 19	: -	: -	: -	:	
Nyanza	: 22	: 22	: -	: -	: I	:	
Nyaruteja	: 18	: 18	: -	: -	: -	:	
Remera	: 20	: 21	: -	: -	: -	:	
Mugombga	: 21	: 21	: 1	: I	: 3	:	
Linda	: 16	: 16	: 1	: I	: -	:	
agi	: 20	: 27	: -	: -	: 5	:	
Muyira	: 12	: 12	: 1	: I	: 6	:	
Cyarwa	: 14	: 14	: -	: -	: 2	:	
Muzenga	: 10	: 14	: -	: -	: -	:	
Nkubi	: 12	: 12	: -	: -	: 1 non achevée	:	
Linganwe	: 6	: 7	: I	: I	: -	:	
Bimba	: 13	: 13	: -	: -	: 3	:	
Total	247	260	6	6	34		

Pour le BUHANGA-NDARA, les chiffres sont conformes.

: idem

L'Administrateur de Territoire,
ANTONISSEN W.

Monsieur le Résident du Ruanda

à

K I G A L I .-