

Laiterie du Rwankeri à Nkuli.

Inventaire du 11/9/57.

---

Cruches de lait métallique: 2 de 30 L  
1 de 15 L  
1 de 10 L

8 cadenas  
7 chaînes

1 Malaxeur  
1 Baratte  
2 Icrémeuses Mélottes de 125 L/h  
6 Seaux de 10L  
~~6 Seaux de 12L~~  
2 Seaux de 12L  
1 " " 6L  
1 grande balance avec SIX poids  
1 petite "  
6 bois battre le beurre  
2 spatules  
3 caisses  
1 bac en bois pour saler du beurre  
1 instrument pour mélanger le crème  
3 bassin 30 L - 20 L - et 15 L.  
1 thermomètre  
2 chaises  
4 tournevis

