

I. Programme de la lutte anti-érosive.

Endroits	Superficie à picuster Ha.	Moyens à mettre en oeuvre	Observations
<u>Chefferie du Mulera.</u>			
Mwiko	150	Equipe:3 planches	sous la direction d'un moniteur
Kigarama	110	id.	id.
Rubangi	80	Equipe:1 planche	sous la direction du s/chef.
	340		
<u>Chefferie du Buhoma-Rwankeri.</u>			
Hesha	40	Equipe:3 planches	sous la direction d'un moniteur
Marangara	25	id.	id.
Gitorwa	10	id.	id.
Mukarango	25	id.	id.
Rumigi	160	4 planches	id.
Kageri	50	3 planches	id.
Rugendebari	50	id.	id.
Rugira	100	id.	id.
Rwankeri	40	Equipe:1 planche	sous la direction du s/chef.
Gatare	40	id.	id.
Nyarutembe	50	Equipe:2 planches	id.
Cyenika	75	id.	id.
	665		
<u>Bukamba-Ndorwa:</u>			
Butare	30	Equipe:3 planches	sous la direction d'un moniteur
Buyanga	20	id.	id.
Kinyababa	75	id.	id.
Gitovu	145	Equipe:5 planches	id.
Rugendebere	30	Equipe:1 planche	sous la direction du sous-chef
Murambi	60	Equipe:2 planches	id.
Bukarakata	75	id.	id.
	435		
<u>Chefferie du Kibali-Buberuka:</u>			
Mukaka	20	Equipe:3 planches	sous la direction d'un moniteur
Gitwe	10	id.	id.
Gactndura	25	id.	id.
Rverere	50	id.	id.
Rugurura	20	id.	id.
Ngoma	15	Equipe:1 planche	sous la direction du sous-chef
Rugendebali	15	id.	id.
Mwungu	10	id.	id.
Rushara	100	3 planches	id.
Rubona	35	1 planche	id.
Gitovu	75	Equipe:3 planches	sous la direction d'un moniteur
Kirebe	15	id.	id.
Kinyoma	25	id.	id.
Buhinda	50	id.	id.
Bugabuli	25	id.	id.
Matabe	50	id.	id.

RUHENGARI



24218

Enâroits	Superficie à picueter Ha.	Moyens à mettre en oeuvre	Observations
<u>Chefferie du Kibali-Buberuka (suite)</u>			
Mbizi	35	Equipe de 3 pl.	Sous la direction du Monit
Tandagura	35	Equipe I pl.	Sous la direction du s/che
Total:	610		
<u>Chefferie du Bukonya.</u>			
Rusasa	20	Equipe de 3 pl.	Sous la direction du Monit
Gatonde	5	id.	id.
Munanira	35	id.	id.
Gahanga	25	id.	id.
Rusoro	100	id.	id.
Mwumba	100	Equipe de 2 pl.	Sous la direction du s/che
Rubona	50	Equipe de 3 pl.	id.
Nemba	50	id.	id.
	385		
<u>Chefferie du Bugurura.</u>			
Ruhinga	45	Equipe de 3 pl.	Sous la direction du Monit
Mataba	45	id.	id.
Bushoko	25	id.	id.
Gashaki	75	id.	id.
Rukore	100	id.	id.
Giseke	15	Equipe de 2 pl.	Sous la direction du s/che
Mukono	50	id.	id.
Cyabingo	20	id.	id.
Rutare	50	id.	id.
	425		
<u>Récapitulation par Région naturelle:</u>			
Bugoye-Mulera		380 Ha.	
Buberuka		735 Ha.	
Bushiru		625 Ha.	
Rukiga		<u>1.120 Ha.</u>	
		2.860 Ha.	

II. Drainage.

Il n'est pas nécessaire de drainer cette année d'autres bras du marais de la Rugezi.

III. Irrigations.

Ces travaux ne sont pas prévus dans le Territoire de Ruhengeri.

Ruhengeri, le 15 février 1953.
L'Agronome-adjoint principal.
I. Op de Beeck.