

Procès-verbal de constat:

KIBUNGO



1491

L'an mil neuf cent cinquante huit le quatorzième jour du mois de mars, Nous De Zutter, Luc, Robert, Hubert, Officier de Police Judiciaire à compétence générale à Kibungu, nous y trouvant nous nous sommes rendus sur place le même jour vers 15,30 heures là où la voiture de Monsieur Dupuis a fait un accident de roulage et nous avons constaté ce qui suit:

I. Etat du véhicule

- 1) Type: ^{Camionnette} Voiture station
 Marque: Peunus 15 H.
 Force H.P.: 9
 Tonnage: 500 Kgr.
- 2) Plaque d'immatriculation: R.U. 9806
- 3) Longueur: 4,06 m.
 Largeur: 1,58 m.
 Hauteur: 1,61 m.
- 4) Propriétaire: Dupuis Jean
- 5) Conducteur: Dupuis Jean
- 6) Kilométrage au compteur: 2.220 Km.
- 7) Position du levier de vitesse: première
- 8) Etat des freins: excellent
- 9) Etat mécanique: neuf
- 10) Etat des pneus: neuf
- 11) Chargement: a part le chauffeur néant
- 12) Vitesse acquise au moment du choc: + 60 p.h.
- 13) Point de choc: un enfant
- 14) Permis de conduire: n° 4, du 3/1/55, délivré à Kibungu.
- 15) Etat du conducteur au moment de l'accident: normal.
- 16) Assurance: Omnium (Le jeune du 29/1/58 au 29/1/1959)

II. Dégâts aux véhicules

- Capot légèrement enfoncé
- Radiateur: percé
- Ventilateur: hors d'usage (entré dans le radiateur)

III. Description de la route

- Longueur 7 m.
- Revêtement de la route: gravier la térithique, sec
- Visibilité: normale
- Inclinaison: 3 %
- Plan des lieux: en annexe

IV. Blessé: victime Mvuyekale

Perçu: par domie journée indivisible
 : frais de la chancellerie
 : quittance N°.....

Le Comptable Territorial
 J. DE CRAEMER.

L'Officier de Police Judiciaire
 L. DE ZUTTER.-

L'an mil neuf cent cinquante huit, le quatorzième jour du mois de mars, Nous De Zutter, Luc, Robert, Hubert, Officier de Police Judiciaire à compétence générale à

Mibangu, nous y trouvant nous nous sommes rendus sur place le même jour vers 15,30 h. là où la voiture de Monsieur Dupuis a fait un accident de roulage et nous avons constaté ce qui suit:

I. Etat du véhicule

- 1) Type: camionnette station -
- Marque: Taunus 15 H.
- Perce H.P.: 9
- Tonnage: 500 Kgr.
- 2) Plaque d'immatriculation: H.U. 9906
- 3) Longueur: 4,06 m.
- Largeur: 1,58 m.
- Hauteur: 1,61 m.
- 4) Propriétaire: Dupuis Jean
- 5) Conducteur: Dupuis Jean
- 6) Kilométrage au compteur: 2.220 Kms.
- 7) Position du levier de vitesse: première
- 8) Etat des freins: excellent
- 9) Etat mécanique: neuf
- 10) Etat des pneus: neuf
- 11) chargement: à part le chauffeur néant -
- 12) Vitesse acquise au moment du choc: $\pm$ 60 p.h.
- 13) Point de choc: un enfant
- 14) Permis de conduire: n° 40 du 3/1/55, délivré à Mibangu
- 15) Etat du conducteur au moment de l'accident: normal
- 16) Assurance: Omnium (Le jeune du 29/1/53 au 29/1/59)

II. Lésions aux véhicules

- capot légèrement enfoncé
- Radiateur: percé
- Ventilateur: hors d'usage (entré dans le radiateur)

III. Description de la route

- Longueur 7 m.
- Revêtement de la route: gravier la térithique, sec
- visibilité: normale
- Inclinaison: 3 %
- Plan des lieux: en annexe

IV. Blessé: victime Mvuyekule

Perçu: par bonne journée indivisible
: frais de la chancellerie
: quittance n°.....

Le Comptable Territorial,
J. DE GRAMER

L'Officier de Police Judiciaire
L. DE ZUTTER.

L'an mil neuf cent cinquante huit, le quatorzième jour du mois de mars, Nous De Zutter, Luc, Robert, Hubert, Officier de Police Judiciaire à compétence générale à

Kibungu, nous y trouvant nous nous sommes rendus sur place le même jour vers 15,30 h. là où la voiture de Monsieur Dupuis a fait un accident de roulage et nous avons constaté ce qui suit:

I. Etat du véhicule

- 1) Type: camionnette station
 Marque: Taunus 15 M.
 Force H.P.: 9
 Tonnage: 500 Kgr.
- 2) Plaque d'immatriculation: R.U. 9906
- 3) Longueur: 4,06 m.
 Largeur: 1,58 m.
 Hauteur: 1,61 m.
- 4) Propriétaire: Dupuis Jean
- 5) Conducteur: Dupuis Jean
- 6) Kilométrage au compteur: 2.220 Kms.
- 7) Position du levier de vitesse: première
- 8) Etat des freins: excellent
- 9) Etat mécanique: neuf
- 10) Etat des pneus: neuf
- 11) chargement: à part le chauffeur néant
- 12) Vitesse acquise au moment du choc: ± 60 P.h.
- 13) Point de choc: un enfant
- 14) Permis de conduire: N° 40 du 3/1/55, délivré à Kibungu
- 15) Etat du conducteur au moment de l'accident: normal
- 16) Assurance: Omnium (Le jeune du 29/1/58 au 29/1/59)

II. Dégâts aux véhicules

- capot légèrement enfoncé
- Radiateur: percé
- Ventilateur: hors d'usage (entré dans le radiateur)

III. Description de la route

- Longueur 7 m.
- Revêtement de la route: gravier la térithique, sec
- visibilité: normale
- Inclinaison: 3 %
- Plan des lieux: en annexe

IV. Blessé: victime Mwayekule

Perçu: par domie journée indivisible
 : frais de la chancellerie
 : quittance n°.....

le Comptable Territorial,
 J: LE CHAETIER

L'Officier de Police Judiciaire
 L. DE ZUTTER.

L'an mil neuf cent cinquante huit, le quatorzième jour du mois de mars, Nous De Zutter, Luc, Robert, Hubert, Officier de Police Judiciaire à compétence générale à

Kibungu, nous y trouvant nous nous sommes rendus sur place le même jour vers 15,30 h. là où la voiture de Monsieur Dupuis a fait un accident de roulage et nous avons constaté ce qui suit:

I. Etat du véhicule

- 1) Type: camionnette station
Marque: Taunus 15 H.
Force H.P.: 9
Tonnage: 500 Kgr.
- 2) Plaque d'immatriculation: K.V. 4906
- 3) Longueur: 4,06 m.
Largeur: 1,58 m.
Hauteur: 1,61 m.
- 4) Propriétaire: Dupuis Jean
- 5) Conducteur: Dupuis Jean
- 6) Kilométrage au compteur: 2.220 kms.
- 7) Position du levier de vitesse: première
- 8) Etat des freins: excellent
- 9) Etat mécanique: neuf
- 10) Etat des pneus: neuf
- 11) chargement: à part le chauffeur néant
- 12) Vitesse acquise au moment du choc: $\pm$ 60 p.h.
- 13) Point de choc: un enfant
- 14) Permis de conduire: N° 40 du 3/1/55, délivré à Kibungu
- 15) Etat du conducteur au moment de l'accident: normal
- 16) Assurance: Omnium (Le jeune du 29/1/58 au 29/1/59)

II. Dégâts aux véhicules

- capot légèrement enfoncé
- Radiateur: percé
- Ventilateur: hors d'usage (entré dans le radiateur)

III. Description de la route

- Largeur 7 m.
- Revêtement de la route: gravier la térithique, sec
- Visibilité: normale
- Inclinaison: 3 %
- Plan des lieux: en annexe

IV. Blessé: victime Mwiyekule

Parça: par deux journée indivisible
: frais de la chancellerie
: quittance N°.....

Le Comptable Territorial,
J. DE ZUTTER

L'Officier de Police Judiciaire
L. DE ZUTTER.

L'an mil neuf cent cinquante huit, le quatorzième jour du mois de mars, Nous De Zutter, Luc, Robert, Hubert, Officier de Police Judiciaire à compétence générale à

Kibungu, nous y trouvant nous nous sommes rendus sur place le même jour vers 15,30 h. là où la voiture de Monsieur Dupuis a fait un accident de roulage et nous avons constaté ce qui suit:

I. Etat du véhicule

- 1) Type: camionnette station
- Marque: Faunus 15 H.
- Force H.P.: 9
- Tonnage: 500 Kgr.
- 2) Plaque d'immatriculation: R.V. 9906
- 3) Longueur: 4,06 m.
- Largeur: 1,58 m.
- Hauteur: 1,61 m.
- 4) Propriétaire: Dupuis Jean
- 5) Conducteur: Dupuis Jean
- 6) Kilométrage au compteur: 2.220 kms.
- 7) Position du levier de vitesse: première
- 8) Etat des freins: excellent
- 9) Etat mécanique: neuf
- 10) Etat des pneus: neuf
- 11) chargement: à part le chauffeur néant
- 12) Vitesse acquise au moment du choc: $\pm$ 60 p.h.
- 13) Point de choc: un enfant
- 14) Permis de conduire: N° 40 du 3/1/55, délivré à Kibungu
- 15) Etat du conducteur au moment de l'accident: normal
- 16) Assurance: Omnium (Le jeune du 29/1/58 au 29/1/59)

II. Dégâts aux véhicules

- capot légèrement enfoncé
- Radiateur: percé
- Ventilateur: hors d'usage (entré dans le radiateur)

* III. Description de la route

- Longueur 7 m.
- Revêtement de la route: gravier la térithique, sec
- visibilité: normale
- Inclinaison: 3 %
- Plan des lieux: en annexe

IV. Classé: victime Mayekule

Perçu: par domie journée indivisible
: frais de la chancellerie
: quittance N°.....

Le Comptable Territorial,
J. DE ZUTTER

L'Officier de Police Judiciaire
L. DE ZUTTER.

Procès-verbal de constat:

L'an mil neuf cent cinquante huit le quatorzième jour du mois de mars, Nous De Zutter, Luc, Robert, Hubert, Officier de Police Judiciaire à compétence générale à Kibungu, nous y trouvant nous sommes rendus sur place le même jour vers 15,30 heures là où la voiture de Monsieur Dupuis a fait un accident de roulage et nous avons constaté ce qui suit:

I. Etat du véhicule

- 1) Type: ^{Camionnette} Voiture station
 Marque: Taunus 15 M.
 Force H.P.: 3
 Tonnage: 500 Kgr.
- 2) Plaque d'immatriculation: R.U. 9906
- 3) Longueur: 4,06 m.
 Largeur: 1,58 m.
 Hauteur: 1,61 m.
- 4) Propriétaire: Dupuis Jean
- 5) Conducteur: Dupuis Jean
- 6) Kilonétrage au compteur: 2.220 Kms.
- 7) Position du levier de vitesse: première
- 8) Etat des freins: excellent
- 9) Etat mécanique: neuf
- 10) Etat des pneus: neuf
- 11) Chargement: à part le chauffeur néant
- 12) Vitesse acquise au moment du choc: $\pm$ 60 p.h.
- 13) Point de choc: un enfant
- 14) Permis de conduire: n° 40 du 8/1/55, délivré à Kibungu.
- 15) Etat du conducteur au moment de l'accident: normal.
- 16) Assurance: Omnium (Le jeune du 29/1/58 au 29/1/1959)

II. Dégâts aux véhicules

- Capot légèrement enfoncé
- Radiateur: percé
- Ventilateur: hors d'usage (entré dans le radiateur)

III. Description de la route

- Longueur 7 m.
- Revêtement de la route: gravier la térithique, sec
- Visibilité: normale
- Inclinaison: 3 %
- Plan des lieux: en annexe

IV. Blessé: victime Mvuyekule

Perçu: par domie journée indivisible
 : frais de la chancellerie
 : quittance N°.....

Le Comptable Territorial
 J. DE CRAEMER.

L'Officier de Police Judiciaire
 L. DE ZUTTER.-

